


СИП800К2 План фундамента



Рекомендуется станок устанавливать в отдельном помещении на фундаменте. Глубина заложения фундамента выбирается в зависимости от характеристик грунта, но должна быть не менее 600 мм. Выверка станка на фундаменте производится с помощью клиньев и уровня. Точность установки – 0,1 мм на 1000 мм. Окончательно выверенный станок подливается бетоном, а после затвердевания последнего крепится фундаментными болтами.